

EFTIRLITSSKÝRSLA

Olíudreifing Ólafsvík



Dags eftirlits	19.9.2013	Fulltrúi UST	Gottskálk Friðgeirsson	
Fyrirtæki	Olíudreifing	Fulltrúi UST		
Heimili	Hólmaslóð 8 - 10	Tegund eftirlits	Reglubundið	
Kennitala	6606952069	Flokkur	Olía	
Fulltrúi fyrirtækis	Gestur Guðjónsson	ÍSAT nr.	63.40	
Fulltrúi fyrirtækis	Þorsteinn Bergþórsson	Staðsetning	277577,592	496940,924

NIÐURSTAÐA EFTIRLITS

Engin frávik frá starfsleyfi fundust við eftirlit. Engin athugasemd var gerð við olíubirgðastöðina.

UMFANG EFTIRLITS

Fyrst var hugað að frárennismálum. Tekið var sýni úr frárennsli aftan (neðan) olíuskilju og olíuefni í sýninu mæld með olíuprófi Macherey Nagel. Olía greindist ekki í frárennslinu. Fram kom að þjónusta þarf olíuskilju nú á haustmánuðum og varð að samkomulagi að gæða-, öryggis- og umhverfisstjóri ODR myndi senda upplýsingar til stofnunarinnar að því loknu.

Farið var yfir mánaðarblöð í rekstrarhandbók stöðvarinnar. Farið yfir mælingar og skráningar sem kröfur eru gerðar um. Skráningar á mánaðarblöð voru í góðu lagi.

Allir þrír geymar stöðvarinnar hafa verið botnþykktarmældir á síðustu tíu árum. Allar lagnir á að þrýstiprófa á yfirstandandi ári og skulu niðurstöður berast Umhverfisstofnun fyrir næstu áramót.

Ábyrgðartrygging vegna mengunarslyss allt að 1 milljón SDR liggur fyrir. Viðbragðsáætlun og áætlun um frágang vegna rekstrarstöðvunar í rekstrarhandbók voru skoðuð.

Gengið var um stöðina, geymar skoðaðir svo og lekavarnir (þró) og olíuskilja. Tekið var á loka í frárennsli þróar og reyndist hann standa lokaður eins og áskilið er.

Girðingar og hlið voru í lagi.

ATHUGASEMDIR

Engin athugasemd var gerð við olíubirgðastöðina.

Reykjavík, 23.09.2013

Gottskálk Friðgeirsson

1 Frávik: Framkvæmd telst ekki í samræmi við kröfur sem settar eru fram í starfsleyfi, lögum eða reglugerðum.

2 Athugasemd: Ástand sem eftirlitsmaður telur vert að vekja athygli á í þágu heilsuverndar, umhverfisverndar og öryggis en sem ekki geta talist frávik.