EFTIRLITSSKÝRSLA

Malbikstöðin Reykjavík - Esjumelar

Dags eftirlits	1.2.2023	**Ábyrgðarmaður eftirlits**	Gottskálk Friðgeirsson
Fyrirtæki	Malbikstöðin	**Eftirlitsmaður**	Gottskálk Friðgeirsson
Heimili	Koparsléttu 6 - 8	**Tegund eftirlits**	Umsýslueftirlit
Kennitala	700402-7890	**Flokkur**	Malbik
Fulltrúi fyrirtækis	Vilhjálmur Þór Matthíasson	**ÍSAT nr.**	23.99.0
Fulltrúi fyrirtækis	Sigurður M. Harðarson	**Staðsetning**	

NIÐURSTAÐA EFTIRLITS

Tvö frávik frá kröfum í starfsleyfi komu fram við yfirferð á gögnum sem rekstraraðili sendi eftir mælingar á útblæstri frá skorsteini verksmiðjunnar.

UMFANG EFTIRLITS

Útblástursmælingar rekstraraðila vegna 2022 bárust fimmtudaginn 29. desember 2022.

Mælingar voru gerðar þann 27. október sl. og sáu Rannsóknarþjónustan Sýni ehf. í Reykjavík og Rannsóknarþjónustan Maxxam Analytics í Kanada um úrvinnslu og greiningu sýnanna.

Við yfirlestur niðurstaðna kom í ljós að rykmagn í útblæstri var umfram leyfileg losunarmörk sem sett eru í starfsleyfiog er það skráð sem frávik. Einnig eru PAH efni umfram leyfileg losunarmörk og er það einnig skráð sem frávik.

Í grein 3.6 í starfsleyfi kemur fram að losunarmörk fyrir ryk (heildarryk) eru sett 50 mg/Nm^3 og losunarmörk fyrir PAH efni eru sett 0,0020 mg/Nm^3.

Frávik frá	Lýsing á fráviki
ákvæði í grein 3.6 í starfsleyfi	Losun ryks er umfram leyfileg losunarmörk sem sett eru í starfsleyfi.
ákvæði í grein 3.6 í starfsleyfi	Losun PAH-efna eru umfram leyfileg losunarmörk sem sett eru í starfsleyfi.

ÁBENDINGAR

Gerð er krafa um úrbætur á hreinsivirki verksmiðjunnar og/eða breytingar á starfsháttum svo losunarmörk séu virt.

Reykjavík, 14.02.2023

Gottskálk Friðgeirsson

1 Frávik: Framkvæmd telst ekki í samræmi við kröfur sem settar eru fram í starfsleyfi, lögum eða reglugerðum.
2 Ábending: Ástand sem eftirlitsmaður telur vert að vekja athygli á í þágu heilsuverndar, umhverfisverndar og öryggis en sem ekki geta talist frávik.