



<b>FUNDARGERÐ</b>	Tílefni fundar Farið yfir drög að stöðuskýrslu í vatnasvæðanefnd 2 austur hluti		Síða1
<b>Dags. fundar</b> 15.11.2013	<b>Tími</b> 10-12	<b>Staður</b> Skype fundur frá Umhverfisstofnun	<b>Nr. fundar</b>
<b>Fundarboðandi</b> Jóhanna B. Weissshappel	<b>Fundarritari</b> Tryggvi Þórðarson		
<b>Fundarmenn</b> Helga Hreinsdóttir, Guðmundur Elíasson, Þorsteinn Bergsson, Helga, Guðmundur, Jóhanna B. Weissshappel, Gunnar Steinn Jónsson, Tryggvi Þórðarson			
<b>Afrit sent</b>			

Dagskrár- liður	Lýsing	Ábyrgð	Dags.
1	Vísbendingar um álag: Bæta við í töflu undir „óvissa“ (skilgreining) eða forsendur fyrir álagi (þótt ekki sé vitað hvort það er í raun fyrir hendi).		
2	Skilgreina part af Eyvindará sem mengaðan (neðan við brú og í efri hluta byggðar, neðan við Einbúablá). A.m.k. færa mörk Eyvindarár 2 m niður að næstu ármótum. Helga: Ekki er lengur losað skólp frá flugvelli í kíl, fer í þéttbýlisfráveitu.		
4	Helga: Bæta má við fleiri gömlum urðunarstöðum: Eskifjörður (með PCB spennum og ösku), Skógarlón, Heiðarfjall við Langanes, Stokksnes við Hornafjörð, o.fl. JBW ræðir við Helgu.		
	Til eru mælingar í vatni sem safnað var neðan við gamla urðunarstaðinn á Eskifirðim, í lækjum og lindum neðan við Heiðarfjall (viðtaki Eiðisvatn) og í klettadoppum neðan við Stokksnes. Heilbrigðiseftirlit Suðurnesja hefur eftirlitið með Stokksnesi (Bergur).		
5	Á Fáskrúðsfirði og Norðfirði voru PCB spennar urðaðir. Urðunarstaður og brennsla (aflagt) var á Seyðisfirði.		
10	Ábending frá JBW: Mývatn vantaði í lokatöfluna, er búið að lagfæra.		
12	Árni skýrði frá því að það væru að í Mývatni ættu sér stað ákveðnar breytingar. Tala þarf við hann um breytingar á texta í stöðuskýrslunni.		