

Umhverfisstofnun	
Áb.	
30. ágú. 2016	
Tilv.	

Olíudreifing ehf
Gestur Guðjónsson
Hólmaslóð 8 - 10
101 Reykjavík



UMHVERFISSTOFNUN

Reykjavík 26. ágúst 2016
UST201602-098/gf
08.06.02

Varðar reglubundið eftirlit 2016 - Olíudreifing á Akranesi

Þann 4. ágúst sl. fór fram eftirlit í olíubirgðastöð Olíudreifingar ehf. á Akranesi. Í samræmi við 4. mgr. 12. gr. í reglugerð nr. 786/1999 um mengunarvarnaeftirlit sendist meðfylgjandi eftirlitsskýrsla.

Engin frávík komu fram við eftirlit en ein athugasemd var gerð við olíubirgðastöðina (sjá meðfylgjandi).

Virðingarfyllt,

Gottskálk Friðgeirsson

Sigríður Kristjánsdóttir
teymisstjóri

Afrit:

Heilbrigðisnefnd Vesturlandssvæðis

EFTIRLITSSKÝRSLA

Olíudreifing Akranesi



Dags eftirlits	4.8.2016	Ábyrgðarmaður eftirlits	Gottskálk Friðgeirsson
Fyrirtæki	Olíudreifing	Eftirlitsmaður	Gottskálk Friðgeirsson
Heimili	Hólmaslóð 8 - 10	Tegund eftirlits	Reglubundið
Kennitala	6606952069	Flokkur	Olía
Fulltrúi fyrirtækis	Gestur Guðjónsson	ÍSAT nr.	63.40
Fulltrúi fyrirtækis	Sigmundur A Guðmundsson	Staðsetning	350350,973 426834,143

NIÐURSTAÐA EFTIRLITS

Ekki fundust frávik frá kröfum í starfsleyfi í eftirliti. Ein athugasemd var gerð við olíubirgðastöðina.

UMFANG EFTIRLITS

Farið var yfir mánaðarblöð í rekstrarhandbók Olíudreifingar á Akranesi. Farið yfir mælingar og skráningar sem kröfur eru gerðar um. Skráningar á mánaðarblöð voru í lagi.

Niðurföll í mengunarvarnarprom tengjast lögnum sem liggja saman um loka við olíuskilju stöðvarinnar. Loki í frárennsli þróa stóð lokaður. Frárennsli olíuskilju var mælt með olíuprófi Macherrey-Nagel og stóðst kröfur í reglugerð. Olíuskiljan (VERA-skilja) er þjónustuð eins og tilskilið er.

Fimm geymar eru í stöðinni á Breiðinni og einn tvöfaldur svartolíugeymir við fiskimjölverksmiðju HB Granda við Hafnarbraut 3A. Allir geymar stöðvarinnar hafa verið botnþykktarmældir á síðustu tíu árum.

Löndunarlögn fyrir svartolíu hefur verið aflögð og blinduð, en fjórar aðrar lagnir stöðvarinnar hafa verið þrýstiprófaðar á síðastliðnum fimm árum.

Bensín er ekki geymt í stöðinni.

Einungis úrgangsolía er í stöðinni og er allri olíu ekið til og frá stöðinni. Lagnir innan þróa hafa flestar verið aftengdar og er beintengt inn á geymana með slöngum með einstefnulokum. Varúðar er þörf þar sem nú eru allir geymar opnir út í þærnar og nauðsynlegt að læsa lokum upp við geymana til þess að koma í veg fyrir mengunaróhöpp.

Ábyrgðartrygging vegna mengunarslyss allt að 1 milljón SDR liggur fyrir. Viðbragðsáætlun og áætlun um frágang vegna rekstrarstöðvunar í rekstrarhandbók voru skoðuð.

ATHUGASEMDIR

Eftir að lagnir voru aftengdar innan þróa, þá eru allir geymar opnir út í þærnar og nauðsynlegt að læsa lokum upp við geymana til þess að koma í veg fyrir mengunaróhöpp.

1 Frávik: Framkvæmd telst ekki í samræmi við kröfur sem settar eru fram í starfsleyfi, lögum eða reglugerðum.

2 Athugasemd: Ástand sem eftirlitsmaður telur vert að vekja athygli á í þágu heilsuvenndar, umhverfisvenndar og öryggis en sem ekki geta talist frávik.

Reykjavík, 26.08.2016

Gottskálk Friðgeirsson