

Síldarvinnslan hf - Seyðisfirði
Strandarvegi 1-11
710 Seyðisfjörður

Egilsstaðir, 22.11.2023
UST202301-163/F.Æ.
08.10.02

Efni: Þykktarmælingar á lýsis- og olúgeymi -Síldarvinnslan á Seyðisfirði

Umhverfisstofnun barst þann 20. nóvember sl. þykktarmælingar á geymi nr. 3 í eigu Síldarvinnslunnar á Seyðisfirði.

Þykktarmælingar framkvæmdi Hans Ragnar Ragnarsson starfsmaður SR-Vélaverkstæðis þann 23. október sl. Notaður var ultrasonic Steelgage þykktarmælir, raðnr.:1089.

Fram kemur í skýrslu SR-vélaverkstæðis að þykkt neðra umfars sé 6,0 - 6,2 mm og að þykkt botns sé 5,9 - 6,6 mm. Ekkert kemur fram um ástand tanksins að öðru leyti.

Umhverfisstofnun gerir ekki athugasemdir við áframhaldandi notkun á geyminum. Botnþykktarmæla skal eigi sjaldnar en á 10 ára fresti.

Virðingarfyllt

Freyr Ævarsson
Sérfræðingur

Gottskálf Friðgeirsson
Sérfræðingur