

EFTIRLITSSKÝRSLA

Hjartavernd Hjartavernd



UMHVERFISSTOFNUN

Dags eftirlits	7.9.2018	Ábyrgðarmaður eftirlits	Einar Halldórsson
Fyrirtæki	Hjartavernd	Eftirlitsmaður	
Heimili	Holtasmára 1	Tegund eftirlits	Reglubundið
Kennitala	600705-0590	Flokkur	Erfðabreyttar lífverur
Fulltrúi fyrirtækis	Kristín Bjarnadóttir	ÍSAT nr.	86903
Fulltrúi fyrirtækis		Staðsetning	

NIÐURSTAÐA EFTIRLITS

Farið var í reglubundið eftirlit hjá Hjartavernd. Engin frávik komu fram en enginn rekstur hefur verið frá árinu 2006. Rekstraraðili hefur haft samband við stofnunina um að færa starfsleyfið undir starfsleyfi Læknagarðs. Einni ábendingu er komið á framfæri varðandi uppfærslu á neyðaráætlun.

UMFANG EFTIRLITS

Eftirlitsferð fór fram í Læknagarði þar sem Epstein Barr veirurnar eru nú geymdar í fljótandi köfnunarefni. Aðgangur að geymslusvæðinu er takmarkaður og þarf kort til að komast inn á svæðið. Mörg ákvæði eiga ekki við þar sem starfsemi liggur niðri og óvíst hvort frekari rannsóknir verða gerðar. Einnig hefur rekstraraðili sent inn beiðni um yfirfærslu starfsleyfis yfir á Læknagarð.

Rekstraraðila var bent á að hafa samband við stofnunina ef hefja á starfsemi að nýju.

ATHUGASEMDIR

Neyðaráætlun þyrfti að uppfæra og gera ítarlegri ef til starfsemi með Epstein Barr veirur kæmi á ný.

1 Frávik: Framkvæmd telst ekki í samræmi við kröfur sem settar eru fram í starfsleyfi, lögum eða reglugerðum.

2 Athugasemd: Ástand sem eftirlitsmaður telur vert að vekja athygli á í þágu heilsuverndar, umhverfisverndar og öryggis en sem ekki geta talist frávik.

Reykjavík, 26.09.2018

Einar Halldórsson