

Hávaðamæling Marini

Staðsetning Marini þegar mæling fór fram:

Inni á verndarsvæði ISAVIA við Keflavíkurflugvöll

Lýsing á umhverfi stöðvarinnar:

Það er ekkert sem liggur að lóðarmörkum stöðvarinnar. Lítið er um mannaferðir á svæðinu nema til þess að fylgjast með girðingum og hliðum ISAVIA.

Nr mælingu frá upphafi	Dags.	Aths frá mælingamanni
1	03.07.19	Mælt var á milli kl 10:00 og 11:00. Framleiðsla í gangi við allar mælingar. Mæling nr 1 – 2019

Mæling 1 frá upphafi

Mæli- staður	Staðsetning mælistaðar	Hæð mælitækis	Hávaði dB	Max hljóðstig á mælitíma dB	Kröfur UST dB	Athugasemdir v/krafna UST
1	Við NV-horn lóðar Marini	1,4 m	55,6	74,4	<70	<i>Undir kröfum</i>
2	Við NA-horn lóðar Marini	1,4 m	44,9	76,3	<70	<i>Undir kröfum</i>
3	Við SA-horn lóðar Marini	1,4 m	55,4	76,1	<70	<i>Undir kröfum</i>
4	Við SV-horn lóðar Marini	1,4 m	45,6	73,4	<70	<i>Undir kröfum</i>
5	Neðst í stiga við stjórnstöð *	1,4 m	75,8	89,2	N/A	<i>Mæling ákv. af MHC</i>
6	Á millipalli í stjórnstöð*	1,4 m	79,6	91,7	N/A	<i>Mæling ákv. af MHC</i>

Niðurstöður mælinga við lóðarmörk:

Hávaði á mælistöðum 1 – 4 sem eru á lóðarmörkum uppfylla kröfur UST. Alls staðar undir 70 dB. Vindur hefur áhrif á mælingu til hækkunar. Mælt var í rigningarúða.

03.07.2019
Pétur Hjaltason