



## Þrýstiprófunar skýrsla

Dagsetning: 10.6.2021	Framleiðslu staðall: -	Skýrsla nr.: 727004001
Verkefni: Færsla lagna	Prófað skv.: -	
Verkkaupi: SVN	Prófunar aðferð: Vatn	Hvað prófað:
Verknúmer: 10000727	Prófunar þrýstingur: 12,0 bar	DMA lögn ODR Norðfirði
Umsjón: Jón Þór	Veður skilyrði: Hægviðri, úrkoma	6" lögn nr. 740.60.00
Eftirlit: Gunnar Kr.	Tengiliður: Ari Magnús/Mannvit	4" lögn nr. 740.62.00

Time	Meter 1	Meter 2	Temp°C
16:44:09	2,33		20,87
16:46:31	12,33		21,39
17:00:01	12,20		18,97
17:15:03	12,33		17,75
17:30:05	12,33		16,02
17:45:07	12,33		15,33
18:00:08	12,47		14,98
18:15:10	12,47		14,98
18:30:02	12,47		14,98
18:45:04	12,47		14,46
19:00:05	12,47		13,42

Att.:

Staðfesting umsjónarmanns

Staðfesting eftirlits



## Pressure test report

Dagsetning: 10.6.2021	Framleiðslu staðall: -	Skýrsla nr.: 727004001
Verkefni: Færsla lagna	Prófað skv.: -	
Verkkaupi: SVN	Prófunar aðferð: Vatn	Hvað prófað:
Verknúmer: 10000727	Prófunar þrýstingur: 12,0 bar	DMA lögn ODR Norðfirði
Umsjón: Jón Þór	Veður skilyrði: Hægviðri, úrkoma	6" lögn nr. 740.60.00
Eftirlit: Gunnar Kr.	Tengiliður: Ari Magnús/Mannvit	4" lögn nr. 740.62.00

Time	Meter 1	Meter 2	Temp°C
19:15:07	12,47		13,94
19:30:09	12,60		13,59
19:45:01	12,60		12,73
20:00:02	12,60		12,73
20:15:04	12,60		12,55
20:30:06	12,60		12,73
20:45:08	12,60		12,55
20:58:08	12,60		12,38
20:59:59	-0,07		12,38

Att.:

Niðurstaða prófunar:

Prófun stóðst  Prófun féll

  
Staðfesting umsjónarmanns

\_\_\_\_\_  
Staðfesting eftirlits