


28.11.2022.

Vegagerðin.
Borgartúni 5-7.
105 Reykjavík..**Málefni; Þykktarmæling á Biktanki Vegagerðarinnar á Sauðarkróki.**

Þann 25. nóvember 2022 þykktarmældi Tryggvi Pétursson Biktank hjá Vegagerðinni Sauðarkróki nr. 242472. Búið var að tæma tankinn og hreinsa 5 punkta í botni tankisins sem voru mældir. Mælirinn T-gage frá Sonatest var stilltur fyrir mælingu á 4, 6 og 8 mm og einnig athugaður eftir mælingu. Þykktarmæling fór fram á einum stað á vegg og fimm stöðum í botni tanks. Í botni var búið að hreinsa vel og voru nokkrar mælingar teknar á hverjum stað á svona 10-15 cm þvermáli. Mynd 1 er af botni tankinum.



Mynd 1 af tankgólfi þar sem var mælt.



VERKFRÆÐIÞJÓNUSTA

Krókháls 10
110 Reykjavík

Þykktarmæling.

Lítil tæring í botni. Mældir voru 5-8 staðir í botni og mældist botninn 5,9-6,0 mm, óvissa í mællingu er +/- 0,1 mm. Ein mæling var tekin á belg 5,8 mm.

Hljóðbylgja.

Staðlar: ÍST EN ISO 17640:2018
ÍST EN 9712:2012, level 2
Yfirborð stáls: Óhreinindi fjarlægð.

Sjónskoðun

Engin sýnileg tæring á botni eða belg.

Niðurstaða

Mælingar sýndu litla tæringu í botni. Nokkrar mælingar voru teknar á hverjum stað í botni til að reyna finna út hvort einhver tæringar blettir kæmu fram. Allar mælingar voru vel innan marka og samhljóma.

Með Kveðju
Tryggvi Pétursson
Tryggvi Pétursson.
