

Þrýstiprófunarskýrsla

Staður :

Seyðisfjörður

Ástæða prófunar:

Reglubundið eftirlit með lögnum

Fastanúmer lagna/r:

710.72.00 Rör 4“ DN100 Veggþykkt 6,0 mm Svart stál.

Lýsing:

Prófunarþrýsting náð 10.11.22, sett upp í tæp 12 bör. Breytingar á þrýsting má rekja til breytingar á hitastigi.

Prófið var vaktað með sírita af gerðinni Campell CR850

Dags:	Kl.	Lagna Þrýstingur Bar.	Hitastig Eldsneyti °C	Hitastig Umhverfis °C	Prófunaraðferð
10.11.22	14:00	11,95	13,79	4,49	Flotaolíu
	14:15	11,92	13,48	4,49	
	14:30	11,89	13,1	4,49	
	14:45	11,89	13,13	5,27	
	15:00	11,86	13,14	4,91	
	15:15	11,84	13,14	4,91	
	15:30	11,8	13,14	4,8	
	15:45	11,81	13,14	4,91	
	16:00	11,82	13,14	5,01	
	16:15	11,86	13,83	3,94	
	16:30	11,88	13,83	4,37	
	16:45	11,88	13,85	3,83	
	17:00	11,91	13,85	3,83	
	17:15	11,91	13,84	4,18	
	17:30	11,96	13,99	3,83	
	17:45	11,97	14,16	3,41	
	18:00	11,99	14,54	3,35	

Niðurstaða: Lögnin er í lagi.

Framkvæmdaraðili og gagnavinnsla :

Kári Valur Sigurðsson

Kári Valur Sigurðarson

250770-5109

Þjónustudeild Olíudreifingar ehf.

Yfirfarið

Ólafur Már Símonarson

Ólafur Már Símonarson

090880-4389

Þjónustudeild Olíudreifingar ehf.