

EFTIRLITSSKÝRSLA

Skeljungur Hvalfirði



Dags eftirlits	27.11.2014	Fulltrúi UST	Gottskálf Friðgeirsson
Fyrirtæki	Skeljungur	Fulltrúi UST	
Heimili	Borgartún 26	Tegund eftirlits	Reglubundið
Kennitala	5902691749	Flokkur	Olía
Fulltrúi fyrirtækis	Steinar Guðnason	ÍSAT nr.	51.510
Fulltrúi fyrirtækis		Staðsetning	381063,917 435432,324

NIÐURSTAÐA EFTIRLITS

Engin frávik frá starfsleyfi fundust við eftirlit. Engin athugasemd er gerð við olíubirgðastöðina.

UMFANG EFTIRLITS

Við komuna í olíubirgðastöðina í Hvalfirði var sest yfir mánaðarblöð í rekstrarhandbók, farið yfir mælingar og skráningar sem kröfur eru gerðar um. Skrá skal viðhald, eftirlit og bilanir í mengunarvarnabúnaði, magn og gerð móttækinnar úrgangsolíu, magn og gerð spilliefna og einnig skal skrá mengunaróhöpp og viðbrögð við þeim. Skráningar eru í góðu lagi.

Prófað hefur verið fyrir olíuleifum í frárennslisvatni stöðvarinnar. Notað var Macherey-Nagel olíupróf. Olía greindist ekki í frárennslinu. Olíuskynjarar í frárennslinu olíugeymanna eru tengdir raflokum. Búnaðurinn er prófaður nokkrum sinnum á ári.

Geymarnir voru botnþykktarmældir árið 2008 og lagnir voru þrýstiprófaðar árið 2010 og 2013.

Katöðukerfi stöðvarinnar (tæringarvarmir) er nú virkt. Áætlað er að skipta út fórnarskautum í sjónum fljótleg. Kafarar Landhelgisgæslunnar munu aðstoða við verkið.

Stöðin stendur tóm og beðið er eftir að bensín verði næst sett á stöðina svo hægt sé að mæla losun rokgjarna lofttegunda frá stöðinni. Stöðin var tæmd í apríl 2014 og hefur staðið tóm síðan. Stöðin er tengd við gufuendurnýtingarkerfi Litla-Sandsstöðvarinnar. Tækið var yfirfarið sumarið 2013 og mælur kvarðaðir. Tækið er tölvutengt og sísmæling á losun gufa til andrúmslofts. Reglugerð nr. 252/1999 kveður á um að losun gufa frá geymslu á bensíni skuli ekki fara yfir 35 g/Nm³/klst. Samkvæmt gögnum úr sísmælingu fór hæsti toppur í 10 g/Nm³, en klukkutímameðaltal var hæst 4,5 g/Nm³.

Ábyrgðartrygging vegna mengunarslyss allt að 1 milljón SDR liggur fyrir. Viðbragðsáætlun og áætlun um frágang vegna rekstrarstöðvunar eru til staðar.

Farið var í skoðun á olíubirgðastöðinni. Flest er neðanjarðar og sést því ekki við skoðun. Farið var upp í mengunarvarnarpróna og leit þar allt vel út. Girðingar og hlið voru í ágætu lagi.

ATHUGASEMDIR

Engin athugasemd er gerð við olíubirgðastöðina.

Reykjavík, 03.12.2014

Gottskálf Friðgeirsson

1 Frávik: Framkvæmd telst ekki í samræmi við kröfur sem settar eru fram í starfsleyfi, lögum eða reglugerðum.

2 Athugasemd: Ástand sem eftirlitsmaður telur vert að vekja athygli á í þágu heilsuverndar, umhverfisverndar og öryggis en sem ekki geta talist frávik.