

EFTIRLITSSKÝRSLA

Urðunarstaður Blönduósbæjar Urðunarstaður Draugagili



Dags eftirlits	20.6.2013	Fulltrúi UST	Sigrún Guðmundsdóttir
Fyrirtæki	Urðunarstaður Blönduósbæjar	Fulltrúi UST	
Heimili	Húnabraut 6	Tegund eftirlits	Annað
Kennitala	4701691769	Flokkur	Úrgangur og efnamóttaka
Fulltrúi fyrirtækis	Ágúst Þór Bragason	ÍSAT nr.	
Fulltrúi fyrirtækis		Staðsetning	440014,31 572901,236

NIÐURSTAÐA EFTIRLITS

Engar athugasemdir eru gerðar eða frávik staðfest. Jarðvegshula hefur verið sléttuð og lítið er um missig. Settir hafa verið upp tveir sýnatökubrunnar ofan urðunarstaðar og einn neðan. Eitthvað er af úrgangi og fokefni á urðunarstaðnum en því verður safnað saman/þakið í sumar og sáð í. Lokunarskoðun er fyrirhuguð næsta sumar.

UMFANG EFTIRLITS

Skoðun fór fram á urðunarstað Blönduóssbæjar við Draugagil ásamt Ágústi Þór Bragasyni fulltrúa Blönduóssbæjar. Urðun var stöðvuð 2012 og vinnur Blönduóssbær að lokun staðarins.

Reykjavík, 12.08.2013

Sigrún Guðmundsdóttir

- 1 Frávik: Framkvæmd telst ekki í samræmi við kröfur sem settar eru fram í starfsleyfi, lögum eða reglugerðum.
- 2 Athugasemd: Ástand sem eftirlitsmaður telur vert að vekja athygli á í þágu heilsuverndar, umhverfisverndar og öryggis en sem ekki geta talist frávik.