

**Eftirlit með fiskeldisstöð
Landeldi**

Eftirlit með fiskeldisstöð - Gátlisti

Nafn rekstraraðila:	Dags. eftirlits:	Staðsetning stöðvar:	Starfsleyfisflokkur:
Samherji fiskeldi	13.11.2018	Stað, Grindavík	3
Kennitala rekstraraðila:	Gildistími starfsleyfis:	Kvittun afhend:	Gerð stöðvar:
610406-1060	31.03.2027	Já	Landeldi, 1.600t af lax og öðrum eldisfiski til manneldis

Starfssemi	Já / Í lagi	Nei / Ekki í lagi	Á ekki við	Athugasemdir:
Er umfang í samræmi við starfsleyfi?	X			1304 tonn 2018.
Breytingar á starfsemi frá síðasta eftirliti? Áætlaðar breytingar?	X			Áætlað að stækka í 3000 tonn, umsókn í ferli.
Er innra eftirlit og skráningar í samræmi við starfsleyfi (sjá grein 3.1. í starfsleyfi).	X			
Ársskýrsla/samantekt skilað fyrir 1. maí?	X			Já
Grænu bókhaldi og útstreymisbókhaldi skilað fyrir 1. maí?	X			Já
Er áhættumat og uppfærðar viðbragðsáætlanir aðgengilegar á staðnum? (viðbragðsáætlun vegna bráðmengunar, viðbragðsáætlun vegna tímabundinnar og ótímabundinnar rekstrarstöðvunar)	X			
Samráðsfundur? Næsti fundur boðaður?			X	Á ekki við
Er trygging vegna bráðamengunar í gildi?	X			Já

Eftirlit með fiskeldisstöð
Landeldi

Er neyðaráætlun til staðar?	X			
-----------------------------	---	--	--	--

Umhverfi	Já / Í lagi	Nei / Ekki í lagi	Á ekki við	Athugasemdir:
Umhverfismarkmið og umhverfisstjórnunarkerfi?	X			
Stýring á fóðurgjöf þannig að úrgangsmyndun sé í lágmarki?	X			
Er skráning á losun fósfórs og köfnunarefnis? Eru losunarmörk virt? Mælingar eða útreikningar? Síðustu mælingar?	X			Já. P kg/pr framleitt tonn 6,7, N 1,1 mg/L COD 83
Ástand frárennslis. Eru set eða útfellingar? Olía eða froða? Sorp eða aðrir aðskotahlutir? Hitaupgufun frá frárennslis? Er óeðlileg lykt? Er fiskur í frárennslis?		X		Þrjú frárennslis frá eldisstöð. Leki er á frárennslis frá Fleka 1 og 2. Nokkuð um froðu úr frárennslis frá Millistöð, Hreiðri, Fleka 1 og Fleka 2.
Nánari lýsing á mengunarvarnarbúnaði í frárennslis, síjun, settjörn, tromlur, oþh. Leið frárennslis frá keri að viðtaka.	X			Óhreinsað frárennslis rennur í sjó. Þrjú frárennslis frá stöðinni. 50-100 m fjarlægð viðtaka frá kerum.
Ástand og lýsing viðtaka (s.s. fjarlægð frá kerum, ferskvatn, sjór).	X			Sjór
Er eftirlit með vatnsgæðum í viðtaka.	X			Var skoðað við endurnýjun starfsleyfis

Eftirlit með fiskeldisstöð
Landeldi

Meðhöndlun úrgangs og spiliefna í samræmi við starfsleyfi? Söfnun og förgun dauðfisks?	X			Allur dauðfiskur fer til Skinnfisks í fóður.
Er umhverfisvöktun í samræmi við starfsleyfi?	X			
Skil á niðurstöðum mælinga umhverfisvöktunar.	X			
Skil á öðrum mælingum sem nefndar eru í starfsleyfi, ef við á.			X	Á ekki við
Næstu áætluðu mælingar? Hverjar? Er það skv. starfsleyfi? Hver sér um mælingarnar?	X			Mánaðarlegar þurrefnismælingar úr frárennsli. Fosfór og köfnunarefni skv. starfsleyfi. Sýni eru tekin af starfsmönnum eldisstöðvar og sent til greiningar hjá Sýni rannsóknarstofu.

Niðurstöður síðasta eftirlits:

Síðast var farið í eftirlit þann 23.11.2016. Engin frávik komu fram við eftirlit og engar athugasemdir voru gerðar.

Samantekt:

- Leki á frárennsli og nokkuð um froðu í viðtaka.
- Leki frá kerum á nokkrum stöðum við Fleka 1.

Annað

- Tveir oliutankar á eldisstöð, annar í yfirbyggðum skúr, hinn utandyra. Engin árekstrarvörn. Nokkuð um ryð á oliutönkum.

Undirskrift eftirlitsmanns:

Rúnar Ingi Tryggvason

EFTIRLITSSKÝRSLA

Samherji fiskeldi ehf. Grindavík



Dags eftirlits	13.11.2018	Ábyrgðarmaður eftirlits	Sverrir Aðalsteinn Jónsson
Fyrirtæki	Samherji fiskeldi ehf.	Eftirlitsmaður	Rúnar Ingi Tryggvason
Heimili	Stað	Tegund eftirlits	Framselt eftirlit
Kennitala	610406-1060	Flokkur	Fiskeldi
Fulltrúi fyrirtækis	Hjalti Bogason	ÍSAT nr.	03.22.0
Fulltrúi fyrirtækis		Staðsetning	326207,593 372914,582

NIÐURSTAÐA EFTIRLITS

Tvö frávik komu fram við eftirlitið er varða geymslu á olíu og frárennsli frá eldi.

UMFANG EFTIRLITS

Eftirlit þetta var framkvæmt af Matvælastofnun í samræmi við samning þar um sem Umhverfisstofnun og Matvælastofnun hafa gert með hliðsjón af lögum nr. 71/2008 um fiskeldi. Vísað er í meðfylgjandi gátlista.

Frávik frá

Lýsing á frávikum

Grein 2.4 í starfsleyfi

Samkvæmt grein 2.4 skal rekstraraðili sjá til þess að frárennsli sé leitt með röri til sjávar og að við útrásina sé ekki að finna olíu eða froðu. Leki er á frárennsli frá Fleka 1 og Fleka 2 og froða úr frárennsli frá Millistöð, Hreiðri, Fleka 1 og Fleka 2.

Grein 2.10 í starfsleyfi

Samkvæmt grein 2.10 í starfsleyfi skal rekstraraðili ganga þannig frá olíubirgðum að ekki sé hætt á að hún berist í umhverfið. Einnig skal rekstraraðili fylgja ákvæðum reglugerðar nr. 35/1994 sem hefur nú verið felld úr gildi með reglugerð nr. 884/2017. Í reglugerðinni kemur fram að öruggar mengunar-, árekstrar-, eld- og slysavarnir skuli tryggðar við rekstur neyslu- og húsageyma. Var rekstraraðili með tvo olíugeyma, þar af annan utandyra án árekstrarvarna. Einnig voru geymarnir ryðgaðir.

21.12.2018

1 Frávik: Framkvæmd telst ekki í samræmi við kröfur sem settar eru fram í starfsleyfi, lögum eða reglugerðum.

2 Athugasemd: Ástand sem eftirlitsmaður telur vert að vekja athygli á í þágu heilsuverndar, umhverfisverndar og öryggis en sem ekki geta talist frávik.



Sverrir Aðalsteinn Jónsson

