



# PRÝSTIPRÓFUN

Ólíudreifing ehf

Staður: Alldmeylskúlgarstöðin Keflavíkurflugvelli

Fastanúmer geymis

Auðkenni lagnar Bíkinndelingsstögn

Ástæða prýstiprófunar

Nýsmíði  Reglubundið eftirlit  Úttekt  Annað, hvað? \_\_\_\_\_

Tími	Mælir 1	Mælir 2	Prófunaraðferð
kl: : dags <u>0310</u>	<u>Sjá niðurstöðu sívinnu</u>		<input type="checkbox"/> Loft <input checked="" type="checkbox"/> Eldsneyti
kl: : dags /			<input type="checkbox"/> Loft <input type="checkbox"/> Eldsneyti
kl: : dags /			<input type="checkbox"/> Loft <input type="checkbox"/> Eldsneyti
kl: : dags /			<input type="checkbox"/> Loft <input type="checkbox"/> Eldsneyti

Niðurstaða:

Í lagi

Framkvæmt af: [Signature]

Ekki í lagi

Vottunaraðili: [Signature]

**Ólíudreifing ehf**

Frummt: Rekstraraðili  
1. afrit: Móðurfélag  
2. afrit: Framkvæmdaraðili