

EFTIRLITSSKÝRSLA sérstakt eftirlit

Dags. eftirlits: 15/10 2018

Nafn fyrirtækis: Landsvirkjun

Fjöldi klst: 8

Tengiliður fyrirtækis: Einar Erlingsson

Framkvæmdasvæði: Búrfellsvirkjun II

Ábyrgðarmaður eftirlits (UST): Björn Stefánsson

Tilgangur eftirlits: Að draga úr umhverfisáhrifum framkvæmdarinnar, frágangur náma og vinnusvæða.

Ábendingar:

Náma í Sámsstaðaklifi: Frágangur mjög góður. Fjarlægja ætti námuveg með því að draga inn neðri kant vegarins og fella efnið að hlíð.

Fauskháls. Frágangur mjög góður. Engar frekari aðgerðir.

Ísakot. Frágangur þarna langt kominn. Ganga þarf aðeins betur frá endum námunnar. Eftir er að fjarlægja námuvegi. Við frágang námuvegar mætti draga inn í veginn þegar hann verður rifinn upp svarðlag úr köntum og koma með þeim hætti fræjum fyrir í vegsvæðið. Fella þarf niður frambrún plans halli mætti gjarnan verða allt að 1:10.


Haugsvæði neðan aðkomuganga Búrfells I. Þarna ætti að forðast að mynda samfell graslendi í hlínni þar sem annars er fremur gísín gróður. Helst ætti að sá rýgresi í svæðið og ekki ráðst í aðra sáningu.

Umgengni er mjög góð og ásýnd svæðisins í heild er að verða mjög góð.

Frávik: Engin

Niðurstaða eftirlits: Frágangur mjög góður. Umgengni er góð. Sem og ásýnd svæðisins.

Björn Stefánsson



f.h. Umhverfisstofnunar