

## Athugasemdir frá heilbrigðiseftirliti Suðurnesja bárust með tölvupósti 8. feb. 2012

Sæl Jóhanna

Samanber símatál okkar áðan um fráveitu Reykjanesvirkjunar þá eru hér í viðhengi myndir sem ég tók í eftirlitsferð minni 19. desember sl. og sýna hvernig aðstæður eru í fjörunni við útrás bunnustokksins. Ekki var að sjá neinar kísilútfellingar.

Getur þú sent mér myndirnar sem UST er með og sýna kísilútfellingar við útrásina?

Ég mun taka saman nokkrar athugasemdir sem þarf að leiðrétta í drögum að stöðuskýrslu fyrir vatnasvæði Íslands sem nú er til kynningar og senda þér.

Með kveðju,

Ríkharður Fr. Friðriksson  
heilbrigðisfulltrúi  
Heilbrigðiseftirlit Suðurnesja  
Skógarbraut 945  
235 Reykjanesbæ  
420-3288  
hes.is

Vinsamlega athugið að þessi tölvupóstur og viðhengi hans eru eingöngu ætluð þeim sem tölvupósturinn er stílaður á og gætu innihaldið upplýsingar sem eru trúnaðarmál. Hafir þú fyrir tilviljun, mistök eða án sérstakrar heimildar tekið við tölvupósti þessum og viðhengjum hans biðjum við þig að fara eftir 5. mgr. 47. gr. laga nr. 81/2003 um fjarskipti og gæta fyllsta trúnaðar og tilkynna okkur að þau hafi ranglega borist þér.



