

ÞRÝSTIPRÓFANIR LAGNA

Skjal nr.

EBL-0071



Fyrirtæki:	Gallon ehf.	Staðsetning:	Þrýstiprófun á fæðilögn til Eskju		Dags. prófuna:	23.05.2023	
Prófunarlota:	1 & 2	Prófunarþrýstingur:	10	Bar	Prófunartími:	4	Klst.

Pípur sem prófaðar eru í þessari lotu:

Kerfisnúmer	Stærð pípu	Vinnubr. Bar	Notkun	Veggþykkt mm	Prófað með	
					Vatn	Annað
	2"	1	gasolia til Bræðslu		Já <input type="checkbox"/> / Nei <input checked="" type="checkbox"/>	Gasolia
					Já <input type="checkbox"/> / Nei <input type="checkbox"/>	

Munur á milli hæsta og lægsta punkts á pípu:	5	Metrar
Hefur verið farið yfir öryggisreglur:	Já <input checked="" type="checkbox"/> / Nei <input type="checkbox"/>	
Hafa verið gerðar viðeigandi ráðstafanir til að tryggja öryggi á svæðinu:	Já <input checked="" type="checkbox"/> / Nei <input type="checkbox"/>	

Meðfylgjandi gögn

Þrýsti og hitastigskráníng:	Já <input type="checkbox"/> / Nei <input type="checkbox"/>	Kvörðunarvottorð mæla:	Já <input type="checkbox"/> / Nei <input type="checkbox"/>
Kerfismynd:	Já <input type="checkbox"/> / Nei <input type="checkbox"/>	Bilanaskýrsla:	Já <input type="checkbox"/> / Nei <input type="checkbox"/>
Niðurstaða prófunar:	Samþykkt Já <input type="checkbox"/>	Hafnað Já <input type="checkbox"/>	

Athugasemdir:

Hitastig	23.5.23	11°C
Hitastig	30.5.23	10°C - 20°C
10:08	tappad af lögn, var kominn í	11 bar
10:32	tappad af lögn, 10,5 → 10 bar	
10:45	tappad af lögn, 10,5 → 10 bar	
11:07	11	10,5 → 10 bar
11:25	11	10,5 → 10 bar
11:40	11	10,6 → 10 bar

Undirskrift framkvæmdaaðila:

Gudmundur Hinrik

Undirskrift eftirlitsmans:

11:54 tappad af lögn 10,5 → 10 bar
 12:20 11 10,8 → 10 bar
 13:05 11 10,6 → 10 bar