

ÞRÝSTIPRÓFANIR LAGNA

Skjal nr. EBL-0071
Eigandi Forstöðum. tækniþjónustu



Fyrirtæki:	Skeljungur hf	Staðsetning:	Krossanes			Dags. prófuna:	11.09.2020	
Prófunarlota:		Prófunarþrýstingur:	10	Bar	Prófunartími:	4	Klst.	

Pípur sem prófaðar eru í þessari lotu:

Kerfisnúmer	Stærð pípu	Vinnubr. Bar	Notkun	Veggþykkt mm	Prófað með	
					Vatn	Annað
P20515	DN 100	6	MGO		Já <input type="checkbox"/> / Nei <input checked="" type="checkbox"/>	MGO
P20115	DN 100	6	MGO		Já <input type="checkbox"/> / Nei <input checked="" type="checkbox"/>	MGO

Munur á milli hæsta og lægsta punkts á pípu:	2	Metrar
Hefur verið farið yfir öryggisreglur:	Já <input checked="" type="checkbox"/> / Nei <input type="checkbox"/>	
Hafa verið gerðar viðeigandi ráðstafanir til að tryggja öryggi á svæðinu:	Já <input checked="" type="checkbox"/> / Nei <input type="checkbox"/>	

Meðfylgjandi gögn

Þrýsti og hitastigskráníng:	Já <input checked="" type="checkbox"/> / Nei <input type="checkbox"/>	Hvörðunarvottorð mæla:	Já <input checked="" type="checkbox"/> / Nei <input type="checkbox"/>
Kerfismynd:	Já <input checked="" type="checkbox"/> / Nei <input type="checkbox"/>	Bilanaskýrsla:	Já <input type="checkbox"/> / Nei <input checked="" type="checkbox"/>
Niðurstaða prófunar:	Samþykkt Já <input checked="" type="checkbox"/>	Hafnað Já <input type="checkbox"/>	

Athugasemdir:

Kvörðunarvottorð mæla: tveir samlyggjandi

Undirskrift framkvæmdaaðila: *Ejnar Bergman*

Undirskrift eftirlitsmans: *Sigurður K.*