

PRÝSTIPRÓFANIR LAGNA

Skjal nr.

EBL-0071



afgreiðslulögn ②

Fyrirtæki:	Gallon ehf.	Staðsetning:	afgreiðslulögn oliubryggju	Dags. prófuna:	05.06.23
Prófunarlota:	1	Prófunarprýstingur:	10	Bar	Prófunartími: 4 Klst.

Pípur sem prófaðar eru í þessari lotu:

Kerfisnúmer	Stærð pípu	Vinnubr. Bar	Notkun	Veggþykkt mm	Prófað með	
					Vatn	Annað
	4"	1	afgreiðslulögn		Já <input type="checkbox"/> / Nei <input checked="" type="checkbox"/>	gasolin
					Já <input type="checkbox"/> / Nei <input type="checkbox"/>	

Munur á milli hæsta og lægsta punkts á pípu:		Metrar
Hefur verið farið yfir öryggisreglur:	Já <input checked="" type="checkbox"/> / Nei <input type="checkbox"/>	
Hafa verið gerðar viðeigandi ráðstafanir til að tryggja öryggi á svæðinu:	Já <input checked="" type="checkbox"/> / Nei <input type="checkbox"/>	

Meðfylgjandi gögn

Prýsti og hitastigskráníng:	Já <input type="checkbox"/> / Nei <input type="checkbox"/>	Kvörðunartóttorð mæla:	Já <input type="checkbox"/> / Nei <input type="checkbox"/>
Kerfismynd:	Já <input type="checkbox"/> / Nei <input type="checkbox"/>	Bilanaskýrsla:	Já <input type="checkbox"/> / Nei <input type="checkbox"/>
Niðurstaða prófunar:	Samþykkt Já <input type="checkbox"/>	Hafnað Já <input type="checkbox"/>	

Athugasemdir:

Hitastig í kringum 15°C

Undirskrift framkvæmdaaðila:

Gudmundur H

Undirskrift eftirlitsmans:
