



Þrýstiprófunarskýrsla

Staður :

234 Helguvík – 235 Fuel East, Keflavíkurflugvelli - EBK, Keflavíkurflugvelli

Ástæða prófunar:

Reglubundið eftirlit

Lýsing:

Þrýstiprófun afgreiðslukerfis frá Helguvíkur stöð að móttökustöðvunum Fuel East og EBK. Prófað frá tengipunktum í lokabrunni 14 í Helguvíkur stöð (lokar 114.1 & 114.9 á meðfylgjandi kerfisteikningu # 234-0000-04-001) að inndælingarloka í tæknirými Fuel East (lokar 02.041; 02.005 & 02.026 á meðfylgjandi kerfisteikningu # 234-0000-04-001) og að inndælingarloka í dæluhúsi EBK stöðvar (lokar 10.01 & 62.03 á meðfylgjandi kerfisteikningu # 234-0000-04-001)

Prófið var vaktað með sírita

Lagnir eru stállagnir og er kerfið að mestu leiti niðurgrafið

Fastanúmer lagna/r:

234.50.00: 232,9x10,3mm Frá brunni 14 að brunni 1592

235.50.00: 232,9x10,3mm Frá brunni 1592 að byggingu 852

236.50.00: 232,9x10,3mm Frá brunni 1592 að ISAVIA brunni TB20

ISAVIA lögn 219,1x8,2mm Frá ISAVIA brunni TB20 að dæluhúsi EBK

Dags:	Kl.	Lagna Þrýstingur Bar.	Hitastig eldsneytis í mælipunkti °C	Prófunaraðferð
21.04.2020	14:10	12,3	7,5	Prófað með Jet-A1
	14:25	12,3	7,5	
	14:40	12,3	7,4	
	14:55	12,2	7,4	
	15:10	12,2	7,4	
	15:25	12,2	7,3	
	15:40	12,2	7,3	
	15:55	12,2	7,3	
	16:10	12,2	7,3	
	16:25	12,2	7,3	
	16:40	12,2	7,3	
	16:55	12,2	7,2	
	17:10	12,1	7,2	
	17:25	12,1	7,2	
	17:40	12,1	7,2	
	17:55	12,1	7,2	
	18:10	12,1	7,2	

Niðurstaða: Lagnakerfið stenst þrýstiprófun.

24/04/2020
Umsjón og eftirlit:

Olíudreifing ehf
Gunnar Kr. Sigmundsson
Knt.:220655-4589

Þjónustudeild Olíudreifingar ehf.

Gagnavinnsla:

Olíudreifing ehf
Gunnar Kr. Sigmundsson
Knt.:260462-4319

Tæknideild Olíudreifingar ehf.

Olíudreifing ehf

Pósthólf 4230 · 128 Reykjavík · Sími 550 9900 · Fax 550 9999