



## Þrýstiprófunar skýrsla

Dagsetning: 10.6.2021	Framleiðslu staðall: -	Skýrsla nr.: 727003001
Verkefni: Færsla lagna	Prófað skv.: -	
Verkkaupi: SVN	Prófunar aðferð: Vatn	Hvað prófað:
Verknúmer: 10000727	Prófunar þrýstingur: 12,0 bar	6" Lýsislögn SVN Norðfirði
Umsjón: Jón Þór	Veður skilyrði: Hægviðri, úrkoma	Frá flangs í þró við tanka til og
Eftirlit: Ari Magnús	Tengiliður: Ari Magnús/Mannvit	með brunn á bryggju.

Time	Meter 1	Meter 2	Temp°C
10:59:51	-0,07 #1		9,61
12:06:51	12,60		11,69
12:15:04	12,60		9,78
12:30:01	12,60		9,26
12:45:12	12,60		8,91
13:00:09	12,60		11,17
13:15:06	12,73		14,11
13:30:04	12,87		14,98
13:45:01	12,87		16,02
14:00:11	13,00		15,85
14:15:09	13,13		16,37

Att.:

#1 Leki á spindli loka og blindloki í bryggju brunni, þrýsting hleypt af í tvígang til að þetta leka.

  
Staðfesting umsjónarmanns

1. September 2021  
  
UMHVERFISSTOFNUN  
Mengunaryamaeftirlit  
Staðfesting eftirlits



## Pressure test report

Dagsetning: 10.6.2021	Framleiðslu staðall: -	Skýrsla nr.: 727003001
Verkefni: Færsla lagna	Prófað skv.: -	
Verkkaupi: SVN	Prófunar aðferð: Vatn	Hvað prófað:
Verknúmer: 10000727	Prófunar þrýstingur: 12,0 bar	6" Lýsislögn SVN Norðfirði
Umsjón: Jón Þór	Veður skilyrði: Hægviðri, úrkoma	Frá flangs í þró við tanka til og
Eftirlit: Ari Magnús	Tengiliður: Ari Magnús/Mannvit	með brunn á bryggju.

Time	Meter 1	Meter 2	Temp°C
14:30:06	13,13		15,50
14:45:04	13,13		12,90
15:00:01	13,00		12,73
15:15:11	13,00		12,90
15:30:09	13,00		13,59
15:45:06	13,00		13,25
16:00:16	13,13		14,98
16:15:01	13,27		16,54
16:16:29	13,27		16,71
16:19:01	0,07		16,89

Att.:

Niðurstaða prófunar:

Prófun stóðst  Prófun féll



1. September 2021

  
Staðfesting umsjónarmanns

  
UMHVERFISSTOFNUN  
Mengunarvarmaeftirlit  
Staðfesting eftirlits